


# 通学路対策箇所図【小熊小学校区】

## 【小2】

・カーブミラーの向きがあっていないため、安全確認ができない。

<対策>

・カーブミラーの向きを調整した。H24



## 【小1】

・道路が狭く、抜け道になっているため、交通量も多い。

<対策>

・児童の交通安全指導の徹底。