


外側線整備

〈住所〉 小熊町島 2 丁目

〈危険な理由〉

- ・ 児童約 20 名が登下校時に利用。この道は、見通しは良いが途中から路側帯がないため危険。



完成後の様子



〈要望事項〉

- ・ 外側線の整備をお願いしたい。