

令和２年度 要望一覧表

番号	住所	危険箇所	危険の内容	対策	事業主体	対策年度
1 中央	江吉良町1270	中央小東門前	約 160 名が利用。車の交通量が多い。	三叉路のカラー舗装	市土木監理課	R 3
2 中央	上中町長間1257-1	サン・ベルドミール前交差点	約 40 名が利用。南北の交通量が多く、北にある牧野交差点が渋滞しがちで、横断するタイミングが難しい。	安全指導の徹底	学校 学校教育課 生活交通安全課	R 2
3 中央	上中町長間1102-2	市道横断歩道	約 60 名が利用。車幅が広いわりに歩道がない。元店舗から東側の見通しが悪い。	安全指導の徹底	学校 学校教育課 生活交通安全課	R 2
4 中央	江吉良町牧野	江吉良町牧野交差点北側の歩道	中学生約 80 名が利用。交差点付近は歩道なし。車の通行量も多く危険。信号無視による車の事故も多い。	安全指導の徹底 東西方向の信号機を LED 化する(南北は LED 化済)	学校 警察	R 2
5 中央	江吉良町474	江吉良町西郷中交差点	横断歩道はないが地下道あり。交差点に防護柵がないので歩道を歩く際に車が突っ込んできたら心配。	ガードパイプの設置 (地元の要望により自転車横断帯を残す)	県土木事務所	R 2～3
6 福寿	福寿町本郷214	西部幼稚園北西角	約 150 名が利用。特に朝方は、西進してきた後、羽島大橋方面へ抜けようと左折していく車が多い。通学路標識や横断歩道が見えず、勢いよく左折する車があり心配。	※横断歩道の南方への移動、「左折横断歩道あり」の標識設置等警察で方策を検討する	警察	未定
7 福寿	福寿町間島1丁目 54 番地1	市道交差点	約 70 名が利用。交差点の見通しが悪い。堤防から東進してくる車との接触が心配。東進してくる車から通学路標識が見えない。	横断歩道の設置 横断歩道の標識設置	警察 市土木監理課	R 2～3

番号	住所	危険箇所	危険の内容	対策	事業主体	対策年度
8 小熊	小熊町2丁目	小熊町2交差点から南谷齒科まで	約30名が利用。大型車を含む車の交通量が多く、歩行中や信号待ち時が怖い。	安全指導の徹底	学校 学校教育課 生活交通安全課	R2
9 足近	足近町南宿778	横断歩道	約60名が利用。白線が薄く横断が危険。	横断歩道の塗り替え	警察	R2
10 正木	正木町森14丁目	ミニストップ北東交差点	横断歩道交差点に防護柵なし。	ガードパイプの設置	県土木事務所	R2
11 正木	正木町坂丸2丁目と不破一色の間	坂丸2丁目と不破一色の交差点	約40名が利用。横断歩道のないところを横断している。車の通行量が増えており、スピードも出ているため心配。	安全指導の徹底	学校 学校教育課 生活交通安全課	R2
12 竹鼻	小熊町島1丁目、2丁目	小熊町島1交差点	車の交通量が多く、スピードも出ているため心配。	ガードパイプの設置	県土木事務所	R2
13 竹鼻	小熊町島2丁目	小熊町島2交差点	車の交通量が多く、スピードも出ているため心配。	ガードパイプの設置	県土木事務所	R3
14 竹鼻	竹鼻町神楽、竹鼻町丸の内5丁目	竹鼻町今町交差点五差路	車の交通量が多く、スピードも出ているため心配。	ガードパイプの設置	県土木事務所	R2
15 竹鼻	竹鼻町丸の内5丁目	竹鼻町丸の内5交差点	車の交通量が多く、スピードも出ているため心配。 竹鼻小側に渡った先の歩道が狭い。	ガードパイプの設置 歩道の拡張	県土木事務所 市土木監理課	R2 R3
16 竹鼻	竹鼻町丸の内3丁目	竹鼻町丸の内3交差点南東角	車の交通量が多く、スピードも出ているため心配。	ガードパイプの設置	県土木事務所	R2

番号	住所	危険箇所	危険の内容	対策	事業主体	対策年度
17 竹鼻	竹鼻町丸の内 2丁目	竹鼻町丸の内2交 差点	車の交通量が多く、スピードも出 ているため心配。	ガードパイプの設置	県土木事務所	R2
18 竹鼻	竹鼻町	竹鼻小東門から東 へ75m	約350名が利用。道路が狭く児童と車 の距離が近いが、速度が速い車もあ る。	横断歩道の塗り替え 外側線の引き直し	警察 市土木監理課	R2 R3
19 竹鼻	竹鼻町新町	岩正文具店前交差 点	道路が狭く、児童と車の距離が近い。	外側線の引き直し (路側帯を広く分かりや すくする)	市土木監理課	R2
20 竹鼻	竹鼻町狐穴昭 和町	竹鼻昭和町交差点	車の交通量が多く、スピードも出 ているため心配。	安全指導の徹底 ※ガードパイプの設置は 無理(横断歩道と横断歩 道の間が狭いため)	学校 学校教育課 生活交通安全課	R2