

通学路対策箇所図【足近小学校区】

【足1】

・安全を確認しにくい。

<対策>


・横断歩道西側に注意看板を設置した。H24

【足5】

・複雑な構造の交差点。交通量も多い。

<対策>

・交差点にラインを引いたりペイントを施したりすることを検討中。



【足4】

・交通量多く、スピードを出す運転者も多い。

<対策>

・注意看板を増設した。H24

【足2】

・交通量多い。複雑な交差点で、横断に注意が必要。

<対策>

・白線を引き直した。H24

【足3】

・道幅のわりに交通量が多い。帰宅時の横断時の見通しが非常に悪い。

<対策>

・交差点付近に注意看板を設置した。H24