

対策箇所図 桑原

〈住所〉 桑原町前野 1 3 2 6

〈危険箇所〉 「中銀亭」の北西

〈危険な理由〉

- ・ 5名の児童が横断する通学路で、交通量が多いが横断歩道がない



南から北へ



北から南へ

〈要望事項〉

- ・ 横断歩道の設置

〈対策内容〉

再調査後再検討