

通学路対策箇所図【正木小学校区】

【正4】

- ・交通量が多い。

<対策>


- ・注意看板を設置した。H24

【正1】【正2】

- ・歩道もセンターラインもない。
- ・横断歩道手前で待たなければならない。

<対策>

- ・カラー舗装。
- ・保護者による見守りの継続。
- ・児童生徒に対する交通安全指導の徹底。



【正5】

- ・見通しが悪い。

<対策>

- ・児童に対する交通安全指導の徹底。

【正3】

- ・スピードを出して自動車が通る。
- ・左右を確認しにくい。

<対策>

- ・ミラーの見方等、児童に対する交通安全指導の徹底。