

安全指導、歩道拡張工事

〈住所〉 足近町南宿

〈危険箇所〉 興源寺・バス停南の通学路

〈危険な理由〉

- ・ 7名の児童が利用する通学路だが、歩道が急に狭くなる箇所があり、車のすれ違い時に安全に通行できない



〈要望事項〉

- ・ 安全指導を行う
- ・ 道路の南側（写真右）に、歩道拡張工事を行う