


安全指導の徹底 古くなったのぼりの交換

〈住所〉 江吉良町～竹鼻町蜂尻

〈危険な理由〉

- ・ 学校から西方面 児童約100名 学校から東方面 児童約170名
歩行者用の路肩に十分な広さがないので危険。自転車通学の中学生が車道に出て、小学生を避けているのが現状。



完成後の様子



〈要望事項〉

安全指導の徹底、古くなったのぼりの交換