

対策箇所図

正木①

〈住所〉 正木町不破一色 271-2

〈危険箇所〉 不破一色公民館付近

〈危険な理由〉

- ・ 約150名の児童が利用する横断歩道で、直線道路のため車のスピードが出やすい



西から東へ



東から西へ

〈要望事項〉

- ・ 徐行を促すカラー舗装

〈対策内容〉

歩車分離・南側歩道のカラー舗装