


通学路対策箇所図【中央小学校区】

【中1（1）】

・交通量が多く、スピードを出す車も多い。南部から通ってくる児童は、この道を横断しなければ学校への行き来ができない。

＜対策＞

・横断歩道が設置された。H25



【中1（2）】

・交通量が多く、死亡事故も発生している。非常に危険であるため、現在は通学路にはしていない。

＜対策＞

・条件を満たさないため南北道路に対する信号機及び横断歩道設置は不可能。

・道路西側の歩道同士を結ぶ横断歩道が設置された。H25