

対策箇所図

中央

〈住所〉江吉良町～竹鼻町蜂尻

〈危険箇所〉ペンテック前～蜂尻交差点

〈危険な理由〉

- ・ 100名以上の児童が利用する通学路だが、歩道が狭い



〈要望事項〉

- ・ 路肩の拡張工事

〈対策内容〉

安全指導の徹底