

# 交差点の白線引き直し

〈住所〉 上中町沖

〈危険箇所〉 沖バス停より東へ一本入った交差点

〈危険な理由〉

- ・ 27名の児童が利用する通学路だが、やや細めで、車がスピードを出して通る道路と交差している
- ・ 交差点を示す十字の白線や、注意喚起の赤い路面が消えかかっている



〈要望事項〉

- ・ 十字の白線と、赤色の路面の薄れている箇所を引き直す
- ・ 通学路の看板やのぼりを設置する