

通学路対策箇所図【堀津小学校区】

【堀 1】

- ・道路が整備され、車の交通量が急増した箇所。
- ・横断歩道のない交差点を横断している。

<対策>

- ・横断歩道が設置された。H24

