

対策箇所図

正木③

〈住所〉正木町大浦55

〈危険箇所〉安藤商店付近

〈危険な理由〉

- ・約240名の児童が利用している交差点（信号機）で、カーブと信号機で、車が交差点にある横断歩道へ突っ込む恐れ



南西から北東へ



北東から南西へ

〈要望事項〉

- ・制限速度を北進カーブ後と同じ40Kmへの変更と、徐行を促すカラー塗装

〈対策内容〉区画線（減速ドット、ガードパイプ設置）