

通学路対策箇所図【桑原小学校区】

【桑1】

・橋の手前までは縁石も設置された歩道があるが、橋にかかった途端、歩道も縁石もない状態になっている。

<対策>

・車道と歩道を区別する白線を引き直した。H24

