

通学路のぼり設置・横断歩道塗り直し

〈住所〉上中町沖

〈危険箇所〉中島小学校南西角の交差点

〈危険な理由〉

- ・ 13名の児童が横断する横断歩道が、消えかかっている
- ・ やや細めで、車がスピードを出して通る道路と交差している



〈要望事項〉

- ・ 白線が薄れている箇所を引き直す
- ・ 通学路の看板やのぼりを設置する