

対策箇所図 正木②

〈住所〉正木町不破一色 3 4 7

〈危険箇所〉札場歯科付近

〈危険な理由〉

- ・約40名の児童が利用する通学路で、道幅が大変狭い



西から東へ



東から西へ

〈要望事項〉

- ・通学路表示や徐行を促す看板の設置

〈対策内容〉

通学路表示、徐行看板設置